


PRUŽNÝ KOLÍK ŠPIRÁLOVÝ (PKŠ)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	D	L	a	d min	d max	d2	s
PKŠ 1,5x5	1,5	5	0,5	1,62	1,73	1,4	0,13
PKŠ 1,5x6	1,5	6	0,5	1,62	1,73	1,4	0,13
PKŠ 1,5x8	1,5	8	0,5	1,62	1,73	1,4	0,13
PKŠ 1,5x10	1,5	10	0,5	1,62	1,73	1,4	0,13
PKŠ 1,5x12	1,5	12	0,5	1,62	1,73	1,4	0,13
PKŠ 2x6	2	6	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2x8	2	8	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2x10	2	10	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2x12	2	12	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2x14	2	14	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2x16	2	16	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2x18	2	18	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2x20	2	20	0,7	2,15 (2,13)	2,25	1,9	0,17
PKŠ 2,5x10	2,5	10	0,8 (0,7)	2,65	2,78	2,35 (2,4)	0,21
PKŠ 2,5x12	2,5	12	0,8 (0,7)	2,65	2,78	2,35 (2,4)	0,21
PKŠ 2,5x16	2,5	16	0,8 (0,7)	2,65	2,78	2,35 (2,4)	0,21
PKŠ 2,5x20	2,5	20	0,8 (0,7)	2,65	2,78	2,35 (2,4)	0,21
PKŠ 3x8	3	8	1 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x10	3	10	2 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x12	3	12	3 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x14	3	14	4 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x16	3	16	5 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x18	3	18	6 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x20	3	20	7 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x24	3	24	8 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x26	3	26	9 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25
PKŠ 3x30	3	30	10 (0,9)	3,15	3,3	2,35 (2,4)	0,25

PRUŽNÝ KOLÍK ŠPIRÁLOVÝ (PKŠ)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	D	L	a	d min	d max	d2	s
PKŠ 4x10	4	10	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x12	4	12	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x14	4	14	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x16	4	16	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x18	4	18	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x20	4	20	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x24		24	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x26	4	26	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x30	4	30	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x32	4	32	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x36	4	36	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x40	4	40	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 4x50	4	50	1,3(1,1)	4,2	4,4	3,8(3,9)	0,33
PKŠ 5x20	5	20	1,7 (1,3)	5,25	5,5	4,8(4,85)	0,42
PKŠ 5x22	5	22	1,7 (1,3)	5,25	5,5	4,8(4,85)	0,42
PKŠ 5x24	5	24	1,7 (1,3)	5,25	5,5	4,8(4,85)	0,42
PKŠ 5x26	5	26	1,7 (1,3)	5,25	5,5	4,8(4,85)	0,42
PKŠ 5x30	5	30	1,7 (1,3)	5,25	5,5	4,8(4,85)	0,42
PKŠ 5x32	5	32	1,7 (1,3)	5,25	5,5	4,8(4,85)	0,42
PKŠ 5x40	5	40	1,7 (1,3)	5,25	5,5	4,8(4,85)	0,42
PKŠ 6x14	6	14	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x18	6	18	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x20	6	20	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x24	6	24	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x26	6	26	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x30	6	30	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x35	6	35	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x40	6	40	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x45	6	45	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5
PKŠ 6x50	6	50	2(1,5)	6,25	6,5	5,8(5,85)	0,5

PRUŽNÝ KOLÍK ŠPIRÁLOVÝ (PKŠ)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	D	L	a	d min	d max	d2	s
PKŠ 8x20	8	20	3 (2)	8,35 (8,3)	8,63	7,8	0,67
PKŠ 8x24	8	24	4 (2)	8,35 (8,3)	8,63	7,8	0,67
PKŠ 8x30	8	30	5 (2)	8,35 (8,3)	8,63	7,8	0,67
PKŠ 8x35	8	35	6 (2)	8,35 (8,3)	8,63	7,8	0,67
PKŠ 8x40	8	40	7 (2)	8,35 (8,3)	8,63	7,8	0,67
PKŠ 8x45	8	45	8 (2)	8,35 (8,3)	8,63	7,8	0,67
PKŠ 8x50	8	50	9 (2)	8,35 (8,3)	8,63	7,8	0,67
PKŠ 10x40	10	40	3 (2)	10,45 (10,35)	10,8	9,6 (9,75)	0,84
PKŠ 10x50	10	50	3 (2)	10,45 (10,35)	10,8	9,6 (9,75)	0,84
PKŠ 10x70	10	70	3 (2)	10,45 (10,35)	10,8	9,6 (9,75)	0,84
PKŠ 12x40	12	40	4 (2,5)	12,5 (12,4)	12,85	11,5 (11,7)	1
PKŠ 12x50	12	50	4 (2,5)	12,5 (12,4)	12,85	11,5 (11,7)	1
PKŠ 12x60	12	60	4 (2,5)	12,5 (12,4)	12,85	11,5 (11,7)	1
PKŠ 12x80	12	80	4 (2,5)	12,5 (12,4)	12,85	11,5 (11,7)	1
PKŠ 14x50	14	50	4,5 (3,5)	14,55 (14,45)	14,95	13,5 (13,6)	1,2
PKŠ 14x70	14	70	4,5 (3,5)	14,55 (14,45)	14,95	13,5 (13,6)	1,2
PKŠ 16x60	16	60	5 (4)	16,55 (16,45)	17	15,4 (15,6)	1,3
PKŠ 16x90	16	90	5 (4)	16,55 (16,45)	17	15,4 (15,6)	1,3